

攀钢集团海绵钛分公司

2017年氯气泄漏演练（环保演练）的情况材料

一、演练方案请见附件：2017年攀钢集团海绵钛分公司液氯库氯气泄漏事故演练方案

二、演练评审人员签到表及评审会照片

会议签到表

会议名称	海绵钛分公司 2017年厂级应急预案演练评审		
会议时间及地点	2017.6.27 分公司一会议室	主持人	秦兴华
参会人员签到表			
单位	签 名		
分公司领导	秦兴华		
安办单位成员	任玉强、陈集、 杜英峰		
各作业区	高南科 王英山、 马静、 付军		



三、演练过程照片





四、演练记录表(演练总结)

应急预案与相应的培训和演练记录

单位：攀钢集团有限公司海绵钛分公司

预案名称	2017年氯气泄漏事故应急处置实战演习方案		培训/演练	演练
培训/演练时间	2017年6月27日	地点	海绵钛分公司厂区	
应到人数	53	实到人数	53	主持人 
参加培训/演练管理人员：				
秦兴华、严天才、龙钰、杜琪峰、任玉毅、唐化、陈英、贺潇、乔玉峰、雷海军、代永波、孔政、刘长东、张金秋、曹钢、马静、陈明勇、付军、杨颖智、包饶、高尚科、刘小平、李涛、王英、尹得知、张渝				
培训/演练主要内容：				
2017年氯气泄漏事故应急演练				
培训/演练记录：				
<p>2017年6月23日上午10:00, 中控职工发现液氯储库内报警器突然报警, 两名操作人员戴好空呼立即到现场确认。发现有两个连锁大门已自动关闭, 有一个不能完全关闭, 现场有大量氯气泄漏出, 并向周边扩散。一名职工不小心吸入氯气中毒昏迷。随后液氯库班长立即向白班作业长及调度室汇报。</p> <p>1、白班作业长在接到液氯库班长的报告后, 立即要求戴好空呼, 查找失联人员, 同时查找泄漏点, 为下一步应急处置做好基础工作。</p> <p>2、调度室向指挥长报告事故发生现场情况, 指挥长下令: 立即停止液氯蒸发, 同时将相关情况上报公司、政府相关部门及周边企业, 通知各作业区开展应急处置及撤离工作, 通知各科室各就各位, 务必首先保证人员安全。</p> <p>3、调度室分别用电话机对讲机通知相关单位。</p> <p>4、各作业区接到通知后, 立即按照分公司应急指挥部的要求开展应急处置。</p>				

5、各科室按照职责分工迅速就位，开展应急抢险工作。

6、抢险内容完成后，总指挥下令演练结束。

7、演练评估。

培训效果评估：

通过本次演练，验证了该预案可行，基本达到了演练目的，总体效果较好，但从本次演练中还是发现了很多问题，需要去总结、反思，现将相关问题总结如下：

- 1、空呼穿戴及堵漏的动作熟悉程度不够，还有待提高。
- 2、心肺复苏的动作不规范，伤员搬运的位置虽在上风向，但距离不够。
- 3、对讲机损坏频率较高，通过对讲机讲话声音模糊不清。
- 4、辅助岗位的防毒面具要保证完好，确保随时能拿出，随时能使用。
- 5、在分公司内作业的相关方单位没有完全参与。

要求：

- 1、对相关安全装置的可用性要不定期检查，试用，确保完好。
- 2、各级人员要熟悉应急预案、处置方案相关内容，落发生泄漏事故后，调度室要减少任务的安排，各作业区、职能科室立即各就各位，立即展开应急处置工作，以减少对周边环境的影响。
- 3、后续要组织各作业区、科室及相关单位学习演练方案，做到全员学习。

负责人：



2017年6月27日

记录人：



2017年6月27日